

飛島学園の日常修繕箇所について



予防保全型の維持管理

経年劣化に対する機能
回復を目的とした工事

(1) エコキュート

概要：開校当初から設置しており、主に給食調理等に使用している。

原因：平成29年（2017年）に部品供給が終了し、保守契約によって類似品等で修理対応していたが、令和7年（2025年）から供給不可の部品が出てきている。また、地盤沈下により配管から漏水があった。



（２） 自転車置き場・屋外倉庫のペイント

概要：開校当初から設置しており、後期課程生徒が使用している。

原因：経年劣化により、塗装（白色）が全体的にめくれている。



（３）グラウンド

概要：開校当初から設置しており、体育の授業や部活動等で使用している。村民体育祭の行事等でも会場や駐車場として使用されている。

原因：自然摩耗により、勾配が乱れ、表面排水の機能が低下している。



（４） なかよし広場ステージ

概要：開校当初から設置しており、１～４年生の遊び場になっている。


原因：経年劣化が進み、デッキの腐食が進んでいる。また、数年前にステージで生徒が大けがをしており、遊び場として危険な状態である。




（５）なかよし広場・中等部南テラス・中等部西テラスのデッキ・ベンチ

概要：開校当初から設置しており、憩いの場として使用されている。


原因：経年劣化による腐食が発生している。



(5) ①なかよし広場

[illegible]

4



（６）メディアセンター水銀灯

概要：開校当初から設置している。

原因：水銀灯の製造・輸出入が令和３年（２０２１年）以降禁止となり、学園においても入手困難のため。



（７）メディアセンター窓ガラスフィルム

概要：平成24年（2012年）に施工している。紫外線を一定程度防ぎ、災害時にはガラス破片の飛散を防止する。

原因：フィルムが白濁しており、経年劣化が進んでいる。

